

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«21» января 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 25 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Пушкинская с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Щербинка, Пушкинская д.25 кв. кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,13,114,115,,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 27 корп. 3 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 27 корп.3 кв. 1-138	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 27 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140х140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 27 кв. 1-112	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции



И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 21 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 21 кв. 1-278	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 17 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 17 кв. 1-278	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции



И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 15 корп. 1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 15 корп. 1 кв. 1-156	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции



И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 15 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 15 кв. 1-156	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции



И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 13 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 13 кв. 1-64	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

Инженер по вентиляции



И.И. Вахитов

Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 11 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 11 кв. 1-68	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 9 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 9 кв. 1-68	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции



И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 4 корп. 1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д.4 корп. 1 кв. 1-412	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 4 корп.2 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д.4 корп. 2 кв. 1-108	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 26 корп. 2 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 26 корп. 2 кв. 1-180	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 24 корп. 1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 24 корп. 1 кв. 1-192	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 24 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 24 кв. 1- 192	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 22 корп. 2 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 22 корп.2 кв. 1-264	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции



И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 22 корп. 1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 22 корп.1 кв. 1-208	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 22 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 22 кв. 1- 192	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 20 корп. 1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 20 корп.1 кв. 1-208	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 20 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 20 кв. 1- 192	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 18 корп. 2 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 18 корп. 2 кв. 1-364	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка»

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 18 корп. 1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 18 корп. 1 кв. 1-192	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 16 корп. 1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 16 корп. 1 кв. 1-256	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 16 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 16 кв. 1- 256	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 12 корп. 1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 12 корп. 1 кв. 1-192	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 12 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 12 кв. 1- 256	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 8 корп.1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 8 корп. 1 кв. 1-156	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 8 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 8 кв. 1- 336	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 2 корп. 1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Николая Сироткина с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Николая Сироткина ул. д.2 корп. 1 кв. 1- 8	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 2 корп.4 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Николая Сироткина с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Николая Сироткина ул. д.2 корп. 4 кв. 1- 4	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 2 корп.3 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Николая Сироткина с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Николая Сироткина ул. д.2 корп. 3 кв. 1- 8	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции



И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 2 корп.2 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Николая Сироткина с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140х140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Николая Сироткина ул. д.2 корп. 2 кв. 1- 2	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 6 корп.3 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 6 корп.3 кв. 1-115	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«24» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 6 корп.2 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 6 корп.2 кв. 1-123	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -

И.И.Вахитов

Инженер по вентиляции

Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 6 корп. 1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Маршала Савицкого с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в каналах;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Маршала Савицкого ул. д. 6 корп. 1 кв. 1-284	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Главный инженер

Инженер по вентиляции



И.И.Вахитов

Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 3 корп.1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Захарьинские дворики с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Захарьинские дворики ул. д. 3 корп.1 кв. 1-108	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 3 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Захарьинские дворики с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Захарьинские дворики ул. д. 3 кв. 1- 440	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 1 корп.2 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Захарьинские дворики с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140х140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Захарьинские дворики ул. д. 1 корп.2 кв. 1-192	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 1 корп.1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Захарьинские дворики с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:


- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Захарьинские дворики ул. д. 1 корп.1 кв. 1-192	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 39 корп.1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 39 корп.1 кв. 1-138	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 37 корп.1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 37 корп.1 кв. 1-138	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 35 корп.1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 35 корп.1 кв. 1-138	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 33 корп.1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 33 корп.1 кв. 1-180	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 31 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 31 кв. 1-112	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 27 корп. 2 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 27 корп.2 кв. 1-138	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 27 корп.1 по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Брусилова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные и дымовые каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов и дымоходов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных и дымовых шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов и дымоходов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Р-н Щербинка, Брусилова ул. д. 27 корп.1 кв. 1-138	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы и дымоходы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 20 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Юбилейная с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Щербинка, Юбилейная д. 20 кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 4 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Чехова с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в каналах;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Щербинка, Чехова ул., д. 4 кв. 1 - 396	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 2/1 по адресу: г. Москва, с. Остафьево, ул. Троицкая с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
с. Остафьево, ул. Троицкая д.2/1 кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,13,114,115,,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«16» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 3 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Пушкинская с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в каналах;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
р-н Щербинка, ул. Пушкинская д.3 кв. 1 - 286	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 3 корп.2 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:


- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Щербинка,Первомайская д.3 корп.2 кв. кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,13,114,115,,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 14 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Остафьевская с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Щербинка, ул. Остафьевская д. 14 кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 8 стр.1 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Мостотреста с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Щербинка, Мостотреста д.8 стр.1 кв. кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 16 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Индустриальная с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140х140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Щербинка, Индустриальная д. 16 кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 11 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Индустриальная с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Щербинка, Индустриальная д. 11 кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 7 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Индустриальная с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Щербинка, Индустриальная д. 7 кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 3 стр.1 по адресу: г. Москва, пос. Знамя Октября с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140х140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
пос. Знамя Октября д.3 стр.1 кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции



И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 3 по адресу: г. Москва, район Щербинка, ул. Гореловская с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
р-н Щербинка, ул. Гореловская д.3 кв. 1 - 664	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 22 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Барышевская роща с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Щербинка, Барышевская роща ул., д. 22 кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,13,114,115,,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел

Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 18 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Барышевская роща с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140х140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Щербинка, Барышевская роща ул., д. 18 кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,13,114,115,,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,187,188,189,190, 191, 192,193,194,195, 196,197,198, 199, 200,201,202,203, 204, 205, 206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219, 220,221,222,223,224, 225,226,227,228,229,230,231	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 10 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Барышевская роща с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Щербинка, Барышевская роща ул., д. 10 кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,13,114,115,,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,187,188,189,190, 191, 192,193,194,195, 196,197,198, 199, 200	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«14» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 1 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Барышевская роща с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Щербинка, Барышевская роща ул., д. 1 кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,13,114,115,,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляции

И.И. Вахитов
Г.Н. Бусел



Обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилом многоквартирном (газификация отсутствует)

г. Москва

«16» марта 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И.Вахитов
Г.Н. Бусел

провели обследование технического состояния вентиляционных каналов в многоквартирном доме № 4 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, квартал Южный с целью определения пригодности их для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003», ЖНМ-2004/02; СНиП 31-01-2003; СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись:

- наличие тяги в канала;
- отсутствие засоров в каналах;
- герметичность вытяжных каналов и коробов;
- наличие переоборудования венткоробов общедомовой системы вентиляции;
- наличие предохранительных решеток на оголовках вентканалов теплых чердаков;
- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов
- отсутствие разрушенных оголовков вентканалов;
- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт
- расположение оголовков: в зоне ветрового подпора/вне зоны ветрового подпора
- воздухозаборные решетки внутриквартирной вентиляции чистятся жителями самостоятельно

Результаты обследования:

Адрес	Вентиляционные каналы (сечение 140x140 мм)	
	Обнаружены дефекты	Пригодность
Щербинка, квартал Южный ул., д. 4 кв. 1 - 442	Не обнаружены	Пригодны

При проверке установлено: вентиляционные каналы исправны, проходимы, тяга имеется.

Подписи:

Гл. инженер ГБУ «Жилищник района Щербинка» -
Инженер по вентиляцииИ.И. Вахитов
Г.Н. Бусел